

10.07.2026.



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Инспекција за заштиту животне средине
Број: 003227359-2026-08576-004-005-383-043
Датум : 06.јули 2026.године
К у л а

ЗАПИСНИК О ВАНРЕДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Општи подаци о надзору и надзираном субјекту :

Састављен дана 06.јула 2026.године у Кули у 15.00 часова у предмету контроле спровођења мера заштите животне средине након избијања пожара на несанитарној депонији/сметлишту КИПЕР у Сивцу , којом управља ЈКП „ Радник „ Сивца , у Сивцу , ул.М.Тита бр.186.

☐ ванредни инспекцијски надзор

☐ теренски инспекцијски надзор

У предмету инспекцијског надзора:

Ванредног теренског инспекцијског надзора , контрола спровођења мера заштите животне средине након избијања пожара на несанитарној депонији /сметлишту КИПЕР у Сивцу , као и контрола управљања комуналном несанитарном депонијом/сметлиштем КИПЕР у Сивцу , у надлежности ЈКП „ Радник „ Сивца , у Сивцу , ул.М.Тита бр.186.

Разлози за ванредан инспекцијски надзор:

- неопходност предузимања хитних мера заштите животне средине , ради спречавања или отклањања непосредне опасности по здравље људи и животну средину .
- поступање по пријави Удружења Еколошки покрет Врбас

Инспекцијски надзор је извршила инспектор :

Име и презиме: Биљана Леовац
Број службене легитимације: 02-112-17/2010

Инспекцијски надзор је извршен као:

☐ самосталан

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта који је:

☐ Регистровани субјекат у АПР-у

☐ Правно лице

Пословно име и назив: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАДНИК „СИВАЦ**

ПИБ: 100263679

Матични број: 08005052

Заступник : Жељко Маџарев

Функција: Директор

ЈМБГ : 0201984810607

Седиште: Општина Кула , Сивац 25223 , ул М.Тита бр.186.

Контакт: 064/4105063

Код надзираног субјекта је у току инспекцијског надзора процењен висок степен ризика.

Инспекцијски надзор је започет дана 06.07.2026. године у 12.30 часова, а завршен дана 06.07.2026.године у 13.30 часова.

Инспекцијски надзор је извршен у :

Ванредни теренски инспекцијски надзор је извршен у Сивцу , на несанитарној депонији/сметлишту КИПЕР у Сивцу .

Инспекцијски надзор је извршен на основу :

Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС „ , бр.109/2025) и Закона о инспекцијском надзору („ Сл.гласник РС „ , бр.36/2015 , 44/2018-др.закон и 95/2018).

Инспекцијски надзор је покренут:

☐ по службеној дужности;

1) по представи Удружење Еколошки покрет Врбас

Налог за инспекцијски надзор:

☐ Не

Налог за ванредни теренски инспекцијски надзор није издат , из разлога хитности изласка инспекције за заштиту животне средине на терен и реаговања у датом моменту . Налог за инспекцијски надзор није неопходан кад се ради о хитном ванредном инспекцијском надзору .

Надзирани субјекат:

☐ није обавештен о предстојећем инспекцијском надзору из следећих разлога:

Инспекција за заштиту животне средине, је морала извршити ванредни теренски инспекцијски надзор ХИТНО, због избијања пожара на несанитарној депонији /сметлишту КИПЕР у Сивцу, није било могуће најавити се три дана пре извршења инспекцијског надзора.

Инспекцијски надзор је почео:

☐ предузимањем прве радње инспектора с тим циљем, јер налог за инспекцијски надзор, у складу са законом, није издат.

Инспекцијски надзор је извршен у присуству :

1. Весне Томић Председнице Општине Кула
2. Братислава Иванић Комуналног инспектора
3. Жељка Мадарев Директора ЈКП „Радник „ Сивац

Предмет инспекцијског надзора :

- Спровођење мера заштите животне средине након избијања пожара на несанитарној депонији/сметлишту КИПЕР у Сивцу, од стране ЈКП „Радник „ Сивац
- Управљање несанитарном депонијом/сметлиштем КИПЕР у Сивцу, од стране ЈКП „Радник „ Сивац

Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у поступку :

Пре почетка инспекцијског надзора, инспектор је прикупио податке о претходним инспекцијским надзорима над надзираним субјектом и друге податке од значаја за предстојећи надзор.

Увиђај, односно преглед и провера локације, земљишта, објеката, пословног и другог нестамбеног простора, постројења, уређаја, опреме, прибора, возила и других наменских превозних средстава, других средстава рада, производа, предмета који се стављају у промет, робе у промету и других предмета којима надзирани субјекат обавља делатност или врши активност, као и других предмета од значаја за инспекцијски надзор :

Дана 06.07.2026.године, инспектор за заштиту животне средине општинске управе Кула, је извршила ванредни теренски инспекцијски надзор, несанитарне депоније/сметлишта КИПЕР у Сивцу, које је у надлежности ЈКП „Радник“ Сивац, у Сивцу, ул.М.Тита бр.186. . Мат.бр.08005052, ПИБ: 100263679, Шифра делатности : 3600-скупање,

пречишћавање и дистрибуција воде.Законски заступник /директор Жељко Маџарев јмбг: 0201984810607.

ПОВОД НАДЗОРА :Инспекција за заштиту животне средине је изашла на лице места , на несанитарну депонију/сметлиште КИПЕР у Сивцу , да изврши ванредни теренски инспекцијски надзор , по службеној дужности и пријави Удружења Еколошки покрет Врбас , да сметлиште у Сивцу , већ пар дана интензивно гори , и да се дим спушта у насељено место Сивац , да се тиме угрожава здравље људи и животна средина.

СТАЊЕ НА ТЕРЕНУ :

-У току надзора констатовано је да се несанитарна депонија налази у Сивцу на кат.парц.бр.8920 к.о Сивац , власништво Министарства пољопривреде , шумарства и водопривреде РС , и да несанитарном депонијом управља ЈКП „ Радник „ Сивца.

-Близина бунара за водоснабдевање насељеног места Сивац је око 1км.

-Близина првих кућа насељеног места Сивац је око 1.5 км.

-Несанитарна депонија /сметлиште КИПЕР у Сивцу , се користи око 30 година за одлагање комуналног отпада из насељеног места Сивац.

-Несанитарна депонија/сметлиште у Сивцу , није ограђено .

-На улазу је била постављена рампа за контролу уласка возила која допремају комунални отпад да би га на локацији одложили , али су НН лица скинула , сломили катанац и ставила рампу ван функције. Поправка је у току.

-На уласку у несанитарну депонију су постављене контролне камере , али оне не покривају целокупну површину сметлишта . Горњи део сметлишта није покривен надзорним камерама .

- Не постоји лице које је ангажовано да дежура на сметлишту .

-Визуелним прегледом локације утврђено је да је пожар локализован у предходном периоду , од пар дана , али ситуација на терену указује на то да још увек постоји тињање на пар места .

-Ветар дува у правцу супротном од насељеног места Сивац , тако да се дим усмерава супротно од насеља Сивац.

Члан 41. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС „ , бр.109/2025) , прописује да је оператер на депонији дужан да : сачини Радни план за управљање отпадом и обезбеди његово спровођење и ажурирање .

Чланом. 55 став 5 Закона о управљању отпадом („ Сл.гласник РС „ , бр.109/2025) , који се односи на несанитарне депоније , прописује да Јавно комунално предузеће које управља несанитарном депонијом комуналног отпада дужно је да достави Министарству , односно надлежном органу аутономне покрајине , на сагласност Радни план за управљање отпадом , са програмом корективних мера и планом прилагођавања рада постројења са динамиком спровођења мера .

МЕРЕ У ТОКУ :Према изјави присутног директора ЈКП „ Радник „ Сивац , Жељка Маџарев , у току је наставак гашења жаришта на несанитарној депонији КИПЕР , као и хитно ангажовање механизације (возила) које ће вршити равнање терена и затрпавање активних жаришта земљом , како би се спречио доток кисеника.

УЗРОК ПОЖАРА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ : Постоји основана сумња да је узрок пожара људски фактор , односно да је пожар намерно изазван . На самом улазу у сметлиште постоје оперативне надзорне камере , док на крајњим ободима сметлишта видео надзор не постоји . А трагови пожара , где је сагорело растиње , види се да је одатле кренуло иницијално

паљење, што може ићи у прилог намерног паљења . У плану је постављање додатних камера на ободним деловима , и то што пре.

УЗОРКОВАЊЕ И МЕРЕЊА: Констатовано је да је Општина Кула , дана 06.07.2026.године , званично упутила захтев Заводу за јавно здравље у Сомбору , за хитно мерење квалитета ваздуха на две локације : у близини дивље депоније КИПЕР у Сивцу , и у близини дивље депоније ВОЛУЈАК у Црвенки .

ДОКАЗИ : Током надзора сачињена је службена фотодокументација локације , која чини саставни део овог Записника .

ИЗЈАВА ДИРЕКТОРА ЈКП РАДНИК СИВАЦ , Жељка Маџарев на околности и догађаје а везано за пожар на несанитарној депонији: „ Пре месец дана несанитарна депонија КИПЕР у Сивцу је поравната и покривена насутом земљом . Смеће које је у међувремену донето је горело .Први пут ове године је несанитарна депонија КИПЕР горела (по наводима директора запаљена) око 05.маја 2026.године . Горео је обод на депонији (сметлиште је у удолини , са ободима од земље) сметлишта са горње стране , у углу који не покрива постојећа надзорна камера . Истог дана је угашен пожар.Следећи пожар се десио 30.06.2026.године , ново паљење је било из истог угла на сметлишту . Пожар је угашен у року од два дана , потпуно . Да би наредног дана од гашења , тачније 02.07.2026.године , понови несанитарна депонија/сметлиште КИПЕР у Сивцу , почела да гори , нешто после 16.00 часова . Истог дана , истог момента су директор и запослени из ЈКП Радник Сивац , дошли на несанитарну депонију и ватрогасци са 2(два) возила из Куле (добровољно ватрогасно друштво) . Гасило се водом и 02. и 03.07.2026. године . У петак 03.07.2026.године , је доведена машина –багер , који је поделио несанитарну депонију на два дела , да пожар не би захвати целокупну површину сметлишта . 04. и 05. 07. 2026.године , за викенд се пожар гасио са ватрогасним возилима оба дана , из Куле и Сивца (добровољна ватрогасна друштва) , и цистерна ЈКП Радник Сивац.“

Директор ЈКП Радник Сивац , Жељко Маџарев , основано сумња да се пожари системски подмећу на несанитарној депонији КИПЕР у Сивцу . Поднео је пријаву против НН лица , Полицијској станици у Кули , а сумња се и на одређена лица , те ће бити спроведена истрага .

Тренутно је ангажовао физичко лице које ће сваког дана , до 16.00 часова дежурати на несанитарној депонији КИПЕР у Сивцу , док се не поставе надзорне камере које ће надзором обухватити целокупно сметлиште .

Фотографисање и снимање простора у коме је вршен инспекцијски надзор и других ствари које су предмет надзора:

Фотографије сачињене 06.07.2026.године , на несанитарној депонији КИПЕР у Сивцу .



Фотографије, видео и аудио записи сачињени у поступку чине саставни део овог записника.

Утврђено чињенично стање :

Опис откривених незаконитости

Незаконитост: На несанитарној депонији/сметлишту „КИПЕР“ у Сивцу , којом управља ЈКП „ Радник „ Сивца , ул.М.Тита бр.186. у Сивцу :

- несанитарна депонија , није на најбољи начин обезбеђена од неовлашеног приступа незапослених лица у ЈКП „ Радник „Сивац .
- не поседују Радни план управљања отпадом на несанитарној депонији КИПЕР

Докази: Учестали пожари , као резултат људског фактора.

Правни основ : Члан 55 став 5 Закона о управљању отпадом („ Сл.гласник РС „ , бр.109/2025) и Закона о инспекцијском надзору („ Сл.гласник РС „ бр.36/2015 , 44/2018-др.закон и 95/2018)

Мере за отклањање незаконитости

У складу са чланом 27. став 1. Закона о инспекцијском надзору, инспектор је, пошто је открио незаконитост у поступању надзираног субјекта, указао надзираном субјекту на незаконитост и опоменуо га због тога.

Инспектор је изрекао меру за отклањање незаконитости, у складу са овлашћењима из Закона о инспекцијском надзору и 102 став 4 Закона о управљању отпадом („ Сл.гласник РС „ , бр.109/2025).

Мере за отклањање незаконитости:

Налаже се надзираном субјекту ЈКП „ РАДНИК „ Сивац , из Сивца , ул.М.Тита бр.186. да :

- ОДМАХ предузме све мере , које су потребне да се угаси пожар на несанитарној депонији/сметлишту „ КИПЕР„ у Сивцу , да настави акцију гашења , да изврши равнање и затрпавање жаришта
- ОДМАХ да обезбеди стални надзор (контрола) приступа несанитарној депонији/сметлишту „ КИПЕР „ у Сивцу
- Доставити инспектору за заштиту животне средине изврштај о спроведеним мерама и резултатима мерења квалитета ваздуха , одмах по пријему истих од Завода за јавно здравље Сомбор
- Да изради Радни план управљања отпадом на несанитарној депонији/сметлишту у Сивцу

Правни основ: Члан 104 став 1 тачка 58) Закона о управљању отпадом („ Сл.гласник РС „, бр.109/2025) , којим се прописује наредба инспектора за заштиту животне средине , да је у обавези да нареди спровођење мера којим се обезбеђује заштита животне средине на несанитарној депонији у Сивцу у складу са Законом .

Рок за поступање по мери: ОДМАХ

Напомена: Код изречене мере се образлаже сразмерност мере процењеном ризику и откривеним, односно вероватним незаконитостима и штетним последицама и подесност да се мером најповољније по надзираног субјекта постигне циљ и сврха закона и другог прописа, као и сразмерност мере економској снази надзираног субјекта и подесност мере томе да се њихове штетне последице сведу на најмању меру и настави одрживо пословање и развој надзираног субјекта.

Примедбе на записник :

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је прочитан и надзирани субјекат на њега примедби нема – има:

Записник је сачињен у три(3) истоветна примерка, од којих се један (1) доставља надзираном субјекту, а један (1) примерак је за потребе инспекције.

Записник се доставља и подносиоцу пријаве *Удружење Еколошки покрет Врбас.*

Надзирани субјекат / присутно лице

(потпис)

Инспектор

(потпис)



Доставити :

1. ЈКП „ Радник „ Сивац
Ул. М. Тита бр. 186.

2. Еколошки покрет Врбас , Врбас 21460
Ул. Јожефа Атиле бр. 22

3. Архиви